

# **RILIEVO FOTOGRAFICO**

## ELENCO DIDSCALIE FOTO

1. Edificio della centrale.Veduta prospetto principale lungo la strada Santhià - Alice Castello.
2. Edificio della centrale.Veduta torre angolo facciata principale-facciata a valle.
3. Edificio della centrale.Veduta torre facciata a valle.
4. Edificio della centrale.Veduta facciata a valle.
5. Ingresso principale dell'impianto di Restituzione.
6. Edificio della centrale. Particolare superiore torre – facciata principale.
7. Edificio della centrale. Particolare inferiore torre – facciata principale.
8. Edificio della centrale. Particolare facciata principale verso il magazzino.
9. Edificio della centrale. Particolare dell'ingresso al magazzino dalla facciata principale.
10. Edificio della centrale. Particolare del magazzino angolo tettoia in cemento-amianto da rimuovere.
11. Edificio della centrale. Particolare facciata principale vista dalla strada Santhià - Alice Castello.
12. Edificio della centrale. Particolare facciata principale angolo facciata da monte vista dalla strada Santhià - Alice Castello.
13. Edificio della centrale. Facciata a monte.
14. Veduta impianti visti da monte.
15. Veduta impianti visti dalla sponda destra a monte.
16. Veduta impianti visti dalla sponda destra a valle.
17. Edificio della centrale. Facciata verso il canale di scarico vista dalla sponda destra.
18. Particolare delle passerelle/percorsi degli impianti.
19. Particolare delle passerelle/percorsi degli impianti con lo strigliatore.
20. Particolare delle coperture viste da monte.
21. Particolare copertura in cemento amianto da rimuovere sopra parte dell'edificio della centrale.
22. Particolare della copertura dell'edificio della centrale-facciata principale.
23. Edificio della centrale. Particolare aperture superiori locale centrale vista da monte.
24. Edificio della centrale. Particolare tettoia in cemento-amianto da rimuovere del magazzino.
25. Edificio della centrale.Veduta prospetto principale angolo facciata a valle vista lungo la strada Santhià - Alice Castello.
26. Particolare canale di scarico della centrale.
27. Particolare canale di scarico della centrale.
28. Veduta canale di scarico dalla sponda sinistra a valle.
29. Veduta Garages.
30. Veduta facciata principale con in primo piano i tralicci in cemento ed in secondo piano quelli in ferro che verranno rimossi.
31. Veduta garages con in primo piano i tralicci in ferro da rimuovere.
32. Veduta dal centro degli impianti degli annessi (laboratorio-wc esterni in sponda sinistra) che verranno demoliti.
33. Facciata principale dell'annesso tecnico esterno – laboratorio in sponda sinistra.
34. Facciata retrostante dell'annesso tecnico esterno – laboratorio in sponda sinistra.

35. Veduta del canale di scarico con in primo piano l'annesso tecnico-laboratorio da demolire.
36. Particolare copertura wc-laboratorio esterni da demolire.
37. Particolare ingresso wc-laboratorio esterni da demolire.
38. Particolare ingresso wc-laboratorio esterni da demolire.
39. Particolare ingresso wc-laboratorio esterni da demolire.
40. Particolare volume wc esterno da demolire visto dal piazzale della centrale a valle.
41. Veduta esterni sotto la strada Santhià - Alice Castello in prossimità dell'accesso principale.
42. Veduta esterni sotto la strada Santhià - Alice Castello in prossimità dell'accesso principale e del trasformatore esterno.
43. Veduta esterni sotto la strada Santhià - Alice Castello vicino al trasformatore.
44. Il trasformatore che verrà rimosso.
45. Veduta a monte dalla strada Santhià - Alice Castello con la tettoia cemento-amianto vicino al magazzino, che verrà rimossa, e dell'area dove verrà installato il nuovo sgrigliatore.
46. Particolare plinti di vecchi tralicci già rimossi.
47. Veduta a monte della recinzione perimetrale.
48. Veduta a monte della recinzione perimetrale con i canaletti d'irrigazione.
49. L'ingresso secondario agli impianti dalla strada sterrata a monte.
50. Interni dell'edificio della centrale. Il trasformatore.
51. Interni dell'edificio della centrale. La loggetta al secondo piano vista dalla centrale.
52. Interni dell'edificio della centrale. La loggetta al secondo piano vista dalla centrale.
53. Interni dell'edificio della centrale. Locale al primo piano adibito a cucina.
54. Interni dell'edificio della centrale. Particolare degli infissi.
55. Interni dell'edificio della centrale. Particolare scala d'accesso al secondo piano dell'edificio della centrale con la balaustra in ferro battuto a motivi floreali.
56. Interni dell'edificio della centrale. Rampe della suddetta scala.
57. Interni dell'edificio della centrale. Infissi al secondo piano nella torre.
58. Intorno ambientale. Il Canale d'Ivrea ampliato a valle dell'impianto.
59. Intorno ambientale. Il Canale di Cigliano oggi di Carisio.
60. Intorno ambientale. Bacino idrico del Canale d'Ivrea ampliato a monte dell'impianto lungo la strada sterrata.
61. Intorno ambientale. Il ponte sulla strada Santhià. Alice castello.
62. Intorno ambientale. Il canale di Cigliano, oggi di Carisio, con sullo sfondo il ponte della strada Santhià - Alice castello.
63. Intorno ambientale. La presa del canale di Cigliano oggi di Carisio con il retrostante Naviglio d'Ivrea Restituzione.
64. Intorno ambientale. Il canale Depretis. Visto dal ponte a monte dell'impianto.